

informacje geo z przeprowadzonego badania z natury dla Gminy Mstów

slupy oraz oprawy - wartości uśrednione z przeprowadzonego badania z natury

Miasto	Ulica	Stacja Zasilania	Lp.	Status	Typ Słupa	Stan słupa	Stan oprawy	Stan wysięgnika	Typ Oprawy	zasilanie	Wys. Słupa	długość wysięgnika	kąt wysięgnika	Szer. Drogi	odległość między słupami	Odleg. od Skrajni	Właściciel oprawy	Moc oprawy	Jednostka	Ilość opraw
Krasice	Warszawska	s-1012	1	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	2	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	3	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	4	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	5	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	6	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	7	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	8	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	9	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	10	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	11	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	12	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	13	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	14	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	15	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	16	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	17	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	18	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-1012	19	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	-	stanowisko słupowe 2 z s-1012	1	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	-	-	-	-	-	-	Mstów	70	W	1
Krasice	-	stanowisko słupowe 2 z s-1012	2	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	-	-	-	-	-	-	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-176	1	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	8,5	2	5	5	40	4	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-176	2	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	8,5	2	5	5	40	4	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-176	3	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	8,5	2	5	5	40	4	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-176	4	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	8,5	2	5	5	40	4	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-176	5	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	8,5	2	5	5	40	4	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-176	6	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	8,5	2	5	5	40	4	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-176	7	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	8,5	2	5	5	40	4	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-176	8	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	8,5	2	5	5	40	4	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-176	9	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	8,5	2	5	5	40	4	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-176	10	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	8,5	2	5	5	40	4	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-176	11	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	8,5	2	5	5	40	4	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-176	12	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	8,5	2	5	5	40	4	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-176	13	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	8,5	2	5	5	40	4	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-176	14	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	8,5	2	5	5	40	4	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-176	15	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	8,5	2	5	5	40	4	Mstów	70	W	1
Krasice	Warszawska	s-176	16	istniejący	słup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	8,5	2	5	5	40	4	Mstów	70	W	1
Krasice	Stalowa	s-176	1	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,5	2	0	5,5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Stalowa	s-176	2	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,5	2	0	5,5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Stalowa	s-176	3	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,5	2	0	5,5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Stalowa	s-176	4	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,5	2	0	5,5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Stalowa	s-176	5	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,5	2	0	5,5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Stalowa	s-176	6	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,5	2	0	5,5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Stalowa	s-176	7	istniejący	słup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8,5	2	0	5,5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Stalowa	s-176	8	istniejący	słup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8,5	2	0	5,5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Stalowa	s-176	9	istniejący	słup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8,5	2	0	5,5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Stalowa	s-176	10	istniejący	słup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8,5	2	0	5,5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Stalowa	s-176	11	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,5	2	0	5,5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	Stalowa	s-176	12	istniejący	słup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8,5	2	0	5,5	40	5	Mstów	70	W	1
Krasice	ul. Krótka	s-176	1	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1
Krasice	ul. Krótka	s-176	2	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1
Krasice	ul. Krótka	s-176	3	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1
Krasice	ul. Krótka	s-176	4	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1
Krasice	ul. Krótka	s-176	5	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1
Krasice	ul. Krótka	s-176	6	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1
Krasice	ul. Krótka	s-176	7	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1
Krasice	ul. Krótka	s-176	8	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1
Krasice	ul. Krótka	s-176	9	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1
Krasice	ul. Krótka	s-176	10	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1
Krasice	ul. Krótka	s-176	11	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Strażacka	s-176	1	istniejący	Betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	7,5	40	3	Mstów	70	W	1

Tabela inwentaryzacji opraw oświetlenia Gminy Mstów

Krasice	Strażacka	s-176	2	istniejący	drewniany	2	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	7,5	40	3	Mstów	70	W	1
Krasice	Strażacka	s-176	3	istniejący	drewniany	2	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	7,5	40	3	Mstów	70	W	1
Krasice	Strażacka	s-176	4	istniejący	drewniany	2	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	7,5	40	3	Mstów	70	W	1
Krasice	Strażacka	s-176	5	istniejący	drewniany	2	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	7,5	40	3	Mstów	70	W	1
Krasice	Strażacka	s-176	6	istniejący	drewniany	2	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	7,5	40	3	Mstów	70	W	1
Krasice	Strażacka	s-176	7	istniejący	drewniany	2	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	7,5	40	3	Mstów	70	W	1
Krasice	Strażacka	s-176	8	istniejący	Betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	7,5	40	3	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	1	istniejący	Betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	2	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	3	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	4	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	5	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	6	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	7	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	8	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	9	istniejący	Betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	10	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	11	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	12	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	13	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	14	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	15	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	16	istniejący	Betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	17	istniejący	Betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	18	istniejący	Betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	19	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	20	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	21	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	22	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	23	istniejący	Betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	24	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	25	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	26	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	27	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	28	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	29	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	30	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	31	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	32	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	33	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	34	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	35	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	36	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	37	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	38	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	39	istniejący	Betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Cmentarna	s-175	40	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5,5	40	5,8	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	1	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	2	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	3	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	4	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	5	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	6	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	7	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	8	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	9	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	10	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	11	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	12	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	13	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	14	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	15	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	16	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	17	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	18	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	19	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	20	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	s-177	21	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	stanowisko słupowe 4 z s-177	1	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	stanowisko słupowe 4 z s-177	2	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

Krasice	Leśna	stanowisko słupowe 4 z s-177	3	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	stanowisko słupowe 4 z s-177	4	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	stanowisko słupowe 4 z s-177	5	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Leśna	stanowisko słupowe 4 z s-177	6	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Strażacka	s-177	1	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Strażacka	s-177	2	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Strażacka	s-177	3	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Krasice	Strażacka	s-177	4	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	1	istniejący	Betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	9	3	5	7	39	9	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	2	istniejący	Betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	9	3	5	7	39	9	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	3	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	9	3	5	7	39	9	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	4	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	9	3	5	7	39	9	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	5	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	9	3	5	7	39	9	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	6	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	9	3	5	7	39	9	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	7	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	9	3	5	7	39	9	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	8	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	9	3	5	7	39	9	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	9	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	9	3	5	7	39	9	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	10	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	9	3	5	7	39	9	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	11	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	9	3	5	7	39	9	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	12	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	9	3	5	7	39	9	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	13	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	9	3	5	7	39	9	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	14	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	9	3	5	7	39	9	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	15	istniejący	Betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	38	5	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	16	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	38	5	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	17	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	38	5	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	18	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	38	5	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	19	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	38	5	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	20	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	38	5	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	21	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	38	5	Mstów	70	W	1
Pniaki Mokrzeskie	Częstochowska	s-179	22	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	38	5	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Mstów	s-152	1	istniejący	drewniany	2	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Mstów	s-152	2	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Mstów	s-152	3	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Mstów	s-152	4	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Mstów	s-152	5	istniejący	drewniany	2	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Mstów	s-152	6	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Mstów	s-152	7	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Mstów	s-152	8	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Mstów	s-152	9	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Mstów	s-152	10	istniejący	drewniany	2	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Mstów	s-152	11	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Mstów	s-152	12	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Mstów	s-152	13	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Mstów	s-152	14	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	1	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	2	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	3	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	4	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	5	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	6	istniejący	drewniany	2	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	7	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	8	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	9	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	10	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	11	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	12	istniejący	drewniany	2	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	13	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	14	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	15	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	16	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	17	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	18	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	19	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	20	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	kier. Kobyluczycze	s-152	21	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	8,2	1,5	0	5	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Małe	-	stanowisko słupowe 62 U.G. z s-152	1	istniejący	stalowy	5	4	5	sgs	zas. doziemne	8	1,5	5	4	40	1,5	Mstów	70	W	2
Malusy Małe	-	stanowisko słupowe 62 U.G. z s-152	2	istniejący	stalowy	5	4	5	sgs	zas. doziemne	8	1,5	5	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	s-250		1	istniejący	słup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1	5	4	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	s-250		2	istniejący	słup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1	5	4	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	s-250		3	istniejący	słup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1	5	4	40	2	Mstów	70	W	1

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

Malusy Wielkie		s-250	4	istniejący	slup betonowy	3	4	5	siteco	pod linią	8	1	5	4	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-250	5	istniejący	slup betonowy	3	3	5	siteco	pod linią	8	1	5	4	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-250	6	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1	5	4	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-250	7	istniejący	slup betonowy	3	4	5	siteco	pod linią	8	1	5	4	40	2	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		stanowisko słupowe 1 U.G. z s-250	1	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	pod linią	12,5	2	5	3	50	1,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		stanowisko słupowe 1 U.G. z s-250	2	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	pod linią	12,5	2	5	3	50	1,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		stanowisko słupowe 1 U.G. z s-250	3	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	pod linią	12,5	2	5	3	50	1,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		stanowisko słupowe 1 U.G. z s-250	4	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	12,5	2	5	3	50	1,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		stanowisko słupowe 1 U.G. z s-250	5	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	4	siteco	zas. Doziemne	12,5	2	5	3	50	1,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		stanowisko słupowe 1 U.G. z s-250	6	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	4	siteco	pod linią	12,5	2	5	3	50	1,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		stanowisko słupowe 1 U.G. z s-250	7	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	pod linią	12,5	2	5	3	50	1,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		stanowisko słupowe 1 U.G. z s-250	8	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	zas. Doziemne	12,5	2	5	3	50	1,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		stanowisko słupowe 1 U.G. z s-250	9	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	zas. Doziemne	12,5	2	5	3	50	1,5	Mstów	70	W	2
Malusy Male		s-979	1	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	2	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	3	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	4	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	5	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	6	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	7	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	8	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	9	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	10	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	11	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	12	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	13	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	14	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	15	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	16	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	17	istniejący	slup betonowy	3	4	5	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	18	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	19	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	20	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	21	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Male		s-979	22	istniejący	slup betonowy	3	4	5	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	1	istniejący	slup betonowy	3	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	2	istniejący	drewniany	3	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	3	istniejący	drewniany	2	3	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	4	istniejący	drewniany	3	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	5	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	6	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	7	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	8	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	9	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	10	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	11	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	12	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	13	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	14	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	15	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	16	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	17	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	18	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	19	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	20	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	21	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	22	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	9	1,5	0	6	40	4,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	23	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	12	2	0	6	50	3,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	24	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	12	2	0	6	50	3,5	Mstów	100	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	25	istniejący	stalowy	4	3	-	parkowa	pod linią	6	-	-	2	25	1	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	26	istniejący	stalowy	4	3	-	parkowa	pod linią	6	-	-	2	25	1	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	27	istniejący	stalowy	4	3	-	parkowa	pod linią	6	-	-	2	25	1	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	28	istniejący	stalowy	4	3	-	parkowa	pod linią	6	-	-	2	25	1	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	29	istniejący	stalowy	4	3	-	parkowa	pod linią	6	-	-	2	25	1	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	Główna	s-27	30	istniejący	stalowy	4	3	-	parkowa	pod linią	6	-	-	2	25	1	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	31	istniejący	slup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	9	2	5	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	32	istniejący	slup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	9	2	5	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	33	istniejący	slup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	9	2	5	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	34	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	2	5	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	35	istniejący	slup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	9	2	5	5	40	3,5	Mstów	70	W	1

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

Malusy Wielkie		s-27	36	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	2	5	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	37	istniejący	stłup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	9	2	5	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	38	istniejący	stłup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	9	2	5	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	39	istniejący	stłup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	9	2	5	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	40	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	2	5	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	41	istniejący	stłup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	9	2	5	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	42	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	2	5	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	43	istniejący	stłup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	9	2	5	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	44	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	2	5	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	45	istniejący	stłup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	7,8	1,5	5	6	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	46	istniejący	stłup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	7,8	1,5	5	6	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	47	istniejący	stłup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	7,8	1,5	5	6	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	48	istniejący	stłup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	7,8	1,5	5	6	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	49	istniejący	stłup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	7,8	1,5	5	6	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	50	istniejący	stłup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	7,8	1,5	5	6	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	51	istniejący	stłup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	7,8	1,5	5	6	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	52	istniejący	stłup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	7,8	1,5	5	6	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	53	istniejący	stłup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	7,8	1,5	5	6	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	54	istniejący	stłup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	7,8	1,5	5	6	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	55	istniejący	stłup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	7,8	1,5	5	6	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	56	istniejący	stłup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	7,8	1,5	5	6	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	57	istniejący	stłup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	7,8	1,5	5	6	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie		s-27	58	istniejący	stłup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	7,8	1,5	5	6	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	Skośna	s-27	59	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8,5	1,5	0	4	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	Skośna	s-27	60	istniejący	stłup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	8,5	1,5	0	4	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	Skośna	s-27	61	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8,5	1,5	0	4	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	Skośna	s-27	62	istniejący	stłup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	8,5	1,5	0	4	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	Skośna	s-27	63	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8,5	1,5	0	4	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	Skośna	s-27	64	istniejący	stłup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	8,5	1,5	0	4	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	Skośna	s-27	65	istniejący	stłup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	8,5	1,5	0	4	40	4	Mstów	70	W	1
Malusy Wielkie	Skośna	s-27	66	istniejący	stłup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	8,5	1,5	0	4	40	4	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	1	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	2	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	3	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	4	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	5	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	6	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	7	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	8	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	9	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	10	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	11	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	12	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	13	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	14	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	15	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	16	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	17	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	18	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	19	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	20	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	21	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	22	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	23	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	24	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	7,5	1,5	0	4	40	4,5	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	25	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	7,5	1,5	0	4	40	4,5	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	26	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	7,5	1,5	0	4	40	4,5	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	27	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	7,5	1,5	0	4	40	4,5	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	28	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	7,5	1,5	0	4	40	4,5	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		s-288	29	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	7,5	1,5	0	4	40	4,5	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		stanowisko słupowe 19 U.G. z s-288	1	istniejący	stłup betonowy	4	3	4	siteco	nad linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		stanowisko słupowe 19 U.G. z s-288	2	istniejący	stłup betonowy	4	3	4	siteco	nad linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		stanowisko słupowe 19 U.G. z s-288	3	istniejący	stłup betonowy	3	3	4	siteco	nad linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		stanowisko słupowe 19 U.G. z s-288	4	istniejący	stłup betonowy	4	3	4	siteco	nad linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		stanowisko słupowe 19 U.G. z s-288	5	istniejący	stłup betonowy	4	3	4	siteco	nad linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		stanowisko słupowe 19 U.G. z s-288	6	istniejący	stłup betonowy	3	3	4	siteco	nad linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Kuśmierki		stanowisko słupowe 19 U.G. z s-288	7	istniejący	stłup betonowy	4	3	4	siteco	nad linią	8	2	0	4	40	1,5	Mstów	70	W	1
Kuśmierki	Równoległa	s-695	1	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	3,5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Kuśmierki	Równoległa	s-695	2	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	3,5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Kuśmierki	Równoległa	s-695	3	istniejący	stłup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	3,5	40	3,5	Mstów	70	W	1

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

Kuśmierki	Równoległa	s-695	4	istniejący	slup wiobetonowy	4	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	3,5	40	3,5	Mstów	150	W	1
Kuśmierki	Równoległa	s-695	5	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	3,5	40	3,5	Mstów	150	W	1
Kuśmierki	Równoległa	s-695	6	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	3,5	40	3,5	Mstów	150	W	1
Kuśmierki	Równoległa	s-695	7	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	3,5	40	3,5	Mstów	150	W	1
Kuśmierki	Równoległa	s-695	8	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	3,5	40	3,5	Mstów	150	W	1
Kuśmierki	Równoległa	s-695	9	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	3,5	40	3,5	Mstów	150	W	1
Kuśmierki	Równoległa	s-695	10	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	3,5	40	3,5	Mstów	150	W	1
Kuśmierki	Równoległa	s-695	11	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	3,5	40	3,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	1	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	2	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	3	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	4	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	5	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	6	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	7	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	8	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	9	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	10	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	11	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	12	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	13	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	14	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	15	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	16	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	17	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	18	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	19	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	20	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	21	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	22	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	23	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	24	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	25	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	26	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	27	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	28	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	29	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	30	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	31	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	32	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	33	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	34	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	35	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	36	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	37	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	38	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	39	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	40	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	41	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	42	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	43	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	44	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	45	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	46	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	47	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	48	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-108	49	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	7	40	5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Kościelna	s-309	1	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Kościelna	s-309	2	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Kościelna	s-309	3	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Kościelna	s-309	4	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Kościelna	s-309	5	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Kościelna	s-309	6	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	4	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Kościelna	s-309	7	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Kościelna	s-309	8	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Kościelna	s-309	9	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Kościelna	s-309	10	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	4	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Kościelna	s-309	11	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Kościelna	s-309	12	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	4	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Kościelna	s-309	13	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	4	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1

Tabela inwentaryzacji opraw oświetlenia Gminy Mstów

Mokrzysz	Kościelna	s-309	14	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Kościelna	s-309	15	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Kościelna	s-309	16	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Kościelna	s-309	17	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	0	6,5	40	3,7	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	ul. Krótka	s-309	18	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	4	40	1,8	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	ul. Krótka	s-309	19	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	4	40	1,8	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Ogrodowa	s-309	20	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	0	4	40	3	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Ogrodowa	s-309	21	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	4	40	3	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Ogrodowa	s-309	22	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	4	40	3	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Ogrodowa	s-309	23	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	4	40	3	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Ogrodowa	s-309	24	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	4	40	3	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Ogrodowa	s-309	25	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	4	40	3	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Ogrodowa	s-309	26	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	4	40	3	Mstów	70	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	1	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	2	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	3	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	4	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	5	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	6	istniejący	slup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	7	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	8	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	9	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	10	istniejący	slup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	11	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	12	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	13	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	14	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	15	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	16	istniejący	slup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	17	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	18	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	19	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	20	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	21	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	22	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	23	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	24	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	25	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	26	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	27	istniejący	slup wiobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	28	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	29	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	30	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Mokrzysz	Częstochowska	s-267	31	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9,5	1,5	0	7	40	5,5	Mstów	150	W	1
Zawada	Główna	s-292	1	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	4	40	2	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	2	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	4	40	2	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	3	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	4	40	2	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	4	istniejący	slup betonowy	3	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	4	40	2	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	5	istniejący	slup betonowy	3	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	4	40	2	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	6	istniejący	slup betonowy	3	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	4	40	2	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	7	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	4	40	2	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	8	istniejący	slup betonowy	3	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	9	istniejący	slup betonowy	3	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	10	istniejący	slup betonowy	3	2	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	11	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	12	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	13	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	14	istniejący	slup betonowy	3	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	15	istniejący	slup betonowy	3	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	16	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	17	istniejący	slup betonowy	3	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	18	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	19	istniejący	slup betonowy	3	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	20	istniejący	slup betonowy	3	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	21	istniejący	slup betonowy	3	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	22	istniejący	slup betonowy	3	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	23	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	24	istniejący	slup betonowy	3	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	25	istniejący	slup betonowy	3	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-292	26	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,5	Mstów	70	W	1

Tabela inwentaryzacji opraw oświetlenia Gminy Mstów

Zawada	Górna	s-241	1	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	5	3,5	40	6,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Górna	s-241	2	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	5	3,5	40	6,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Górna	s-241	3	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	5	3,5	40	6,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Górna	s-241	4	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	5	3,5	40	6,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Górna	s-241	5	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	5	3,5	40	6,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Górna	s-241	6	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	5	3,5	40	6,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Górna	s-241	7	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	5	3,5	40	6,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Górna	s-241	8	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	5	3,5	40	6,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Górna	s-241	9	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	5	3,5	40	6,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Górna	s-241	10	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	5	3,5	40	6,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Górna	s-241	11	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	5	3,5	40	6,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Górna	s-241	12	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	5	3,5	40	6,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Górna	s-241	13	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	5	3,5	40	6,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Górna	s-241	14	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	5	3,5	40	6,5	Mstów	70	W	1
Zawada	Górna	s-241	15	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	5	3,5	40	6,5	Mstów	70	W	2
Zawada	Parkowa	stanowisko słupowe 17 U.G. z s-241 stanowisko słupowe 17 U.G. z s-241	16	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	2	5	4	40	9	Mstów	70	W	1
Zawada	Parkowa		17	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	2	5	4	40	9	Mstów	70	W	1
Zawada	Dolna	s-30	1	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	5	1,5	0	4	40	8	Mstów	70	W	1
Zawada	Dolna	s-30	2	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	5	1,5	0	4	40	8	Mstów	70	W	1
Zawada	Dolna	s-30	3	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	5	1,5	0	4	40	8	Mstów	70	W	1
Zawada	Dolna	s-30	4	istniejący	drewniany	3	3	4	siteco	pod linią	5	1,5	0	4	40	8	Mstów	70	W	1
Zawada	Dolna	s-30	5	istniejący	drewniany	4	3	3	siteco	pod linią	5	1,5	0	4	40	8	Mstów	70	W	1
Zawada	Dolna	s-30	6	istniejący	drewniany	3	3	3	siteco	pod linią	5	1,5	0	4	40	8	Mstów	70	W	1
Zawada	Dolna	s-30	7	istniejący	drewniany	2	3	4	siteco	pod linią	5	1,5	0	4	40	8	Mstów	70	W	1
Zawada	Dolna	s-30	8	istniejący	drewniany	2	3	3	siteco	pod linią	5	1,5	0	4	40	8	Mstów	70	W	1
Zawada	Sadowa	s-30	9	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	8	1,5	0	3,5	40	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Sadowa	s-30	10	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	nad linią	8	1,5	0	3,5	40	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Sadowa	s-30	11	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	8	1,5	0	3,5	40	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Sadowa	s-30	12	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	8	1,5	0	3,5	40	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Sadowa	s-30	13	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	nad linią	8	1,5	0	3,5	40	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Sadowa	s-30	14	istniejący	slup betonowy	4	4	3	siteco	nad linią	8	1,5	0	3,5	40	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Sadowa	s-30	15	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	8	1,5	0	3,5	40	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Sadowa	s-30	16	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	8	1,5	0	3,5	40	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Sadowa	s-30	17	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	8	1,5	0	3,5	40	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Sadowa	s-30	18	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	nad linią	8	1,5	0	3,5	40	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Sadowa	s-30	19	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	8	1,5	0	3,5	40	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-30	20	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,3	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-30	21	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,3	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-30	22	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,3	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-30	23	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,3	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-30	24	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,3	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-30	25	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,3	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-30	26	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,3	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-30	27	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,3	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-30	28	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,3	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-30	29	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,3	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-30	30	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,3	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna	s-30	31	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5,3	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna (szutrowa)	s-30	32	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	5	40	5	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna (szutrowa)	s-30	33	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4	40	4	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna (szutrowa)	s-30	34	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4	40	4	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna (szutrowa)	s-30	35	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4	40	4	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna (szutrowa)	s-30	36	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4	40	4	Mstów	70	W	1
Zawada	Główna (szutrowa)	s-30	37	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	4	40	4	Mstów	70	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	38	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	39	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	40	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	41	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	42	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	43	istniejący	slup betonowy	4	4	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	44	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	45	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	46	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	47	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	48	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	49	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	50	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	51	istniejący	slup betonowy	4	4	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	52	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	53	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1

Tabela inwentaryzacji opraw oświetlenia Gminy Mstów

Zawada	Częstochowska	s-30	54	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	55	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	56	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	57	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	58	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	59	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	60	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	61	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	62	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	63	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	64	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	65	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	66	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	67	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	68	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	69	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-30	70	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	1,5	0	7	40	4	Mstów	150	W	1
Zawada	Dolna	stanowisko słupowe 119 U.G. z s-30	1	istniejący	slup wirobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	2	0	4	39	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Dolna	stanowisko słupowe 119 U.G. z s-30	2	istniejący	slup wirobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	2	0	4	39	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Dolna	stanowisko słupowe 119 U.G. z s-30	3	istniejący	slup wirobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	2	0	4	39	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Dolna	stanowisko słupowe 119 U.G. z s-30	4	istniejący	slup wirobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	2	0	4	39	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Dolna	stanowisko słupowe 119 U.G. z s-30	5	istniejący	slup wirobetonowy	5	4	5	siteco	nad linią	9	2	0	4	39	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Dolna	stanowisko słupowe 119 U.G. z s-30	6	istniejący	slup wirobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	2	0	4	39	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Sadowa	stanowisko słupowe 66/1 U.G. z s-30	1	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	8	1,5	0	3,5	40	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Sadowa	stanowisko słupowe 66/1 U.G. z s-30	2	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	nad linią	8	1,5	0	3,5	40	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Sadowa	stanowisko słupowe 66/1 U.G. z s-30	3	istniejący	slup betonowy	4	4	3	siteco	nad linią	8	1,5	0	3,5	40	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Sadowa	stanowisko słupowe 66/1 U.G. z s-30	4	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	8	1,5	0	3,5	40	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	1	istniejący	slup betonowy	4	4	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	2	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	3	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	4	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	5	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	6	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	7	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	8	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	9	istniejący	slup betonowy	4	4	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	10	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	11	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	12	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	13	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	14	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	15	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	16	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	17	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	18	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	19	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	20	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	150	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	21	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	70	W	1
Zawada	Częstochowska	s-686	22	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	6,5	1,5	0	4	38	1	Mstów	70	W	1
Srocko	-	s-964	1	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	0,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	2	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	0,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	3	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	0,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	4	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	0,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	5	istniejący	drewniany	3	3	3	SGS	pod linią	7	0,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	6	istniejący	drewniany	3	3	3	SGS	pod linią	7	0,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	7	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	0,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	8	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	0,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	9	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	0,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	10	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	0,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	11	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	0,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	12	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	0,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	13	istniejący	drewniany	3	3	3	SGS	pod linią	7	0,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	14	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	1,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	15	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	1,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	16	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	1,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	17	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	1,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	18	istniejący	drewniany	3	3	3	SGS	pod linią	7	1,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	19	istniejący	drewniany	3	3	3	SGS	pod linią	7	1,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	20	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	1,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	21	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	1,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

Srocko	-	s-964	22	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	1,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-964	23	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	pod linią	7	1,5	5	6	40	6,2	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	1	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	2	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	3	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	4	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	5	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	6	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	7	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	8	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	9	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	10	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	11	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	12	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	13	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	14	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	15	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	16	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	17	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	18	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	19	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	20	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	21	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	22	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	23	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	24	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	25	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Srocko	-	s-130	26	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Z.E.	150	W	1
Brzyszków	-	s-303	1	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	2	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	3	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	4	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	5	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	6	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	7	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	8	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	9	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	10	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	11	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	12	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	13	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	14	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	15	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	16	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	17	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	18	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	19	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	20	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	21	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	22	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	23	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	100	W	1
Brzyszków	-	s-303	24	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	70	W	1
Brzyszków	-	s-303	25	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	5	6	40	5	Mstów	70	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	1	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	100	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	2	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	100	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	3	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	100	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	4	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	100	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	5	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	70	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	6	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	70	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	7	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	70	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	8	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	70	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	9	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	70	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	10	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	100	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	11	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	100	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	12	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	100	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	13	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	100	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	14	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	100	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	15	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	100	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	16	istniejący	slup betonowy	3	3	3	SGS	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	150	W	1
Jażwiny	Częstochowska	s-746	17	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	7	40	7	Mstów	100	W	1

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

Jazwiny	-	s-746	18	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	39	2	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-746	19	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	39	2	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-746	20	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	39	2	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-746	21	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	39	2	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-746	22	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	39	2	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-746	23	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	39	2	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-746	24	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	39	2	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-746	25	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	nad linią	8	1,5	0	5	39	7	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-746	26	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	nad linią	8	1,5	0	5	39	7	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	1	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4	80	3,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	2	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4	80	3,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	3	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	4	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	5	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	6	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	7	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	8	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	9	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	10	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	11	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	12	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	13	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	14	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4	40	4,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	15	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	4	40	4,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	16	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4	40	4,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	17	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	4	40	4,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	18	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4	40	4,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	19	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4	40	4,5	Mstów	70	W	1
Jazwiny	-	s-178	20	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4	40	4,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	1	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	2	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	3	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	4	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	5	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	6	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	7	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	8	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	9	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	10	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	11	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	12	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	13	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	14	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	15	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	16	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	70	W	1
Gąsczyk	-	s-945	17	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	4,5	39	2,5	Mstów	100	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	1	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	2	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	3	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	4	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	5	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	6	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	7	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	8	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	9	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	10	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	11	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	12	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	13	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	14	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	15	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	16	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	17	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	18	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-233	19	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	38	3,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-233	20	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	38	3,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-233	21	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	38	3,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-233	22	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	38	3,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-233	23	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	38	3,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-233	24	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	38	3,5	Mstów	70	W	1

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

Siedlec	św. Ojca Pio	s-233	25	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	38	3,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-40	1	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-40	2	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-40	3	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-40	4	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-40	5	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-40	6	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-40	7	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-40	8	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-40	9	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-40	10	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-40	11	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-40	12	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	św. Ojca Pio	s-40	13	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Leśna	stanowisko słupowe 14/1 U.G. z s-40	14	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Leśna	stanowisko słupowe 14/1 U.G. z s-40	15	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Leśna	stanowisko słupowe 14/1 U.G. z s-40	16	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Leśna	stanowisko słupowe 14/1 U.G. z s-40	17	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	2,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Sloneczna	s-280	1	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	4	37	6,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Sloneczna	s-280	2	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	4	37	6,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Sloneczna	s-280	3	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	4	37	6,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Sloneczna	s-280	4	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	4	37	6,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Sloneczna	s-280	5	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	4	37	6,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Sloneczna	s-280	6	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	4	37	6,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Sloneczna	s-280	7	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	4	37	6,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Sloneczna	s-280	8	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	4	37	6,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Sloneczna	s-280	9	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	4	37	6,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Sloneczna	s-280	10	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	4	37	6,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Sloneczna	s-280	11	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	4	37	6,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Sloneczna	s-280	12	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	4	37	6,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Sloneczna	s-280	13	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	4	37	6,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Sloneczna	s-280	14	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	4	37	6,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Sloneczna	s-280	15	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	4	37	6,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-335	1	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-335	2	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-335	3	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-335	4	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-335	5	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Kazimierza Wielkiego	s-335	6	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	6	38	7,5	Mstów	100	W	1
Siedlec	Sw. Antoniego	s-335	7	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	3	39	7,5	Mstów	100	W	1
Siedlec	Sw. Antoniego	s-335	8	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	3	39	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Podlisie	s-335	9	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	3	39	7,5	Mstów	100	W	1
Siedlec	Podlisie	s-335	10	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	3	39	7,5	Mstów	100	W	1
Siedlec	Podlisie	s-335	11	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	3	39	7,5	Mstów	100	W	1
Siedlec	Podlisie	s-335	12	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	3	39	7,5	Mstów	100	W	1
Siedlec	Podlisie	s-611	1	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	3	39	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Podlisie	s-611	2	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	3	39	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Podlisie	s-611	3	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	3	39	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Podlisie	s-611	4	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	3	39	7,5	Mstów	70	W	1
Siedlec	Podlisie	s-611	5	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	3	39	7,5	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Żuraw	s-949	1	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	6	38	6,5	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Żuraw	s-949	2	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	6	38	6,5	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Żuraw	s-949	3	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	6	38	6,5	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Żuraw	s-949	4	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	6	38	6,5	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Żuraw	s-949	5	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	6	38	6,5	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Żuraw	s-949	6	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	6	38	6,5	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Żuraw	s-949	7	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	6	38	6,5	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Żuraw	s-949	8	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	6	38	6,5	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Żuraw	s-949	9	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	6	38	6,5	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Żuraw	s-949	10	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	6	38	6,5	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Żuraw	s-949	11	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	6	38	6,5	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Malusy	s-949	12	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	2	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Malusy	s-949	13	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	2	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Malusy	s-949	14	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	2	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Malusy	s-949	15	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	2	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Malusy	s-949	16	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	2	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Malusy	s-949	17	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	2	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Malusy	s-949	18	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	2	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Malusy	s-949	19	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	2	Mstów	70	W	1
Kobyłczyce	kier. Żuraw	s-948	1	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	5,5	Mstów	70	W	1

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

[illegible]

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

Kuchary	ul. Sloneczna	s-925	5	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linia	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Sloneczna	s-925	6	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Sloneczna	s-925	7	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Sloneczna	s-925	8	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Sloneczna	s-925	9	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Sloneczna	s-925	10	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Sloneczna	s-925	11	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Sloneczna	s-924	1	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Sloneczna	s-924	2	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Sloneczna	s-924	3	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Sloneczna	s-924	4	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Poprzeczna	s-924	5	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Poprzeczna	s-924	6	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Poprzeczna	s-924	7	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-924	8	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-924	9	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-924	10	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-924	11	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-924	12	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-924	13	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-924	14	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-924	15	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-924	16	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-924	17	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-924	18	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-924	19	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-924	20	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-924	21	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-924	22	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-924	23	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	stanowisko słupowe 19 U.G. z s-924	1	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska		2	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska		3	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	stanowisko słupowe 19 U.G. z s-924	4	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska		s-926	1	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Mstowska		s-926	2	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Mstowska	s-926	3	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-926	4	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-926	5	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-926	6	istniejący	slup betonowy	4	3	5	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-926	7	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-926	8	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-926	9	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-926	10	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-926	11	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-926	12	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-926	13	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-926	14	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-926	15	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-926	16	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Mstowska	s-926	17	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Polna	s-926	18	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	1	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	2	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	3	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	4	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	5	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	6	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	7	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	8	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	9	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	10	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	11	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	12	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	13	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	14	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	15	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	16	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Główna	s-927	17	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1	
Kuchary	ul. Sloneczna	s-927	18	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linia	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1	

Tabela inwentaryzacji opraw oświetlenia Gminy Mstów

Kuchary	ul. Sloneczna	s-927	19	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Strażacka (gruntowa)	s-927	20	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Strażacka (gruntowa)	s-927	21	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Strażacka (gruntowa)	s-927	22	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	3,5	40	2,5	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Główna	s-188	1	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Główna	s-188	2	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Główna	s-188	3	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Główna	s-188	4	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Główna	s-188	5	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Główna	s-188	6	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Główna	s-188	7	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Główna	s-188	8	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Główna	s-188	9	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Główna	s-188	10	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Główna	s-188	11	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Główna	s-188	12	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Główna	s-188	13	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Główna	s-188	14	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Główna	s-188	15	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Poprzeczna	s-188	16	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Poprzeczna	s-188	17	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Poprzeczna	s-188	18	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Poprzeczna	s-188	19	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Poprzeczna	s-188	20	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Poprzeczna	s-188	21	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	5	39	4	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Strażacka	s-188	22	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	3,5	40	6	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Strażacka	s-188	23	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	3,5	40	6	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Strażacka	s-188	24	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	3,5	40	6	Mstów	70	W	1
Kuchary	ul. Strażacka	s-188	25	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	3,5	40	6	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	1	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	2	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	3	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	4	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	5	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	6	istniejący	slup wiobetonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	7	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	8	istniejący	slup wiobetonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	9	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	10	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	11	istniejący	slup wiobetonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	12	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	13	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	14	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	15	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	16	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	17	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	18	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	19	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	20	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	21	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	22	istniejący	slup wiobetonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	23	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	24	istniejący	slup wiobetonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	25	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	26	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	27	istniejący	slup wiobetonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	28	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	29	istniejący	slup wiobetonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	30	istniejący	slup wiobetonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	31	istniejący	slup wiobetonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	32	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Łuszczyn	-	s-146	33	istniejący	slup wiobetonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	5	37	3,5	Mstów	70	W	1
Kłobukowice	ul. Główna	s-21	1	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	sgs	nad linią	9	2	0	5	40	2	Mstów	150	W	1
Kłobukowice	ul. Główna	s-21	2	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	4	sgs	nad linią	9	2	0	5	40	2	Mstów	150	W	1
Kłobukowice	ul. Główna	s-21	3	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	4	sgs	nad linią	9	2	0	5	40	2	Mstów	150	W	1
Kłobukowice	ul. Główna	s-21	4	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	sgs	nad linią	9	2	0	5	40	2	Mstów	150	W	1
Kłobukowice	ul. Główna	s-21	5	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	sgs	nad linią	9	2	0	5	40	2	Mstów	150	W	1
Kłobukowice	ul. Główna	s-21	6	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	sgs	nad linią	9	2	0	5	40	2	Mstów	150	W	1
Kłobukowice	ul. Główna	s-21	7	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	sgs	nad linią	9	2	0	5	40	2	Mstów	150	W	1
Kłobukowice	ul. Główna	s-21	8	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	4	sgs	nad linią	9	2	0	5	40	2	Mstów	150	W	1

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

Klobukowice	ul. Główna	s-21	9	istniejący	slup wirobetonowy	5	3	5	sgs	nad linią	9	2	0	5	40	2	Mstów	150	W	1
Klobukowice	ul. Główna	s-21	10	istniejący	slup wirobetonowy	5	3	5	sgs	nad linią	9	2	0	5	40	2	Mstów	150	W	1
Klobukowice	kier. Rajsko	s-21	11	istniejący	slup betonowy	4	3	4	sgs	pod linią	7	1,5	0	4	40	2	Mstów	150	W	1
Klobukowice	kier. Rajsko	s-21	12	istniejący	slup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	1,5	0	4	40	2	Mstów	150	W	1
Klobukowice	kier. Rajsko	s-21	13	istniejący	slup betonowy	4	3	4	sgs	pod linią	7	1,5	0	4	40	2	Mstów	150	W	1
Klobukowice	kier. Rajsko	s-21	14	istniejący	slup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	1,5	0	4	40	2	Mstów	150	W	1
Klobukowice	kier. Rajsko	s-21	15	istniejący	stalowy	4	3	4	sgs	pod linią	7	-	-	4	40	2	Mstów	150	W	1
Klobukowice	kier. Rajsko	s-21	16	istniejący	stalowy	4	3	4	sgs	pod linią	7	-	-	4	40	2	Mstów	150	W	1
Klobukowice	kier. Rajsko	s-21	17	istniejący	stalowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	-	-	4	40	2	Mstów	150	W	1
Klobukowice	kier. Rajsko	s-21	18	istniejący	stalowy	4	3	4	sgs	pod linią	7	-	-	4	40	2	Mstów	100	W	1
Klobukowice	kier. Rajsko	stanowisko słupowe 5 U.G. z s-21	1	istniejący	slup betonowy	4	3	3	sgs	nad linią	8	2	5	4	40	2	Mstów	100	W	1
Klobukowice	kier. Rajsko		2	istniejący	slup betonowy	4	3	3	sgs	nad linią	8	2	5	4	40	2	Mstów	100	W	1
Klobukowice	kier. Rajsko		3	istniejący	slup betonowy	4	3	3	sgs	nad linią	8	2	5	4	40	2	Mstów	100	W	1
Klobukowice	kier. Rajsko		1	istniejący	slup betonowy	4	3	4	sgs	nad linią	8	2	5	4	40	2	Mstów	100	W	1
Klobukowice	kier. Rajsko	stanowisko słupowe 37 U.G. z s-21	2	istniejący	slup betonowy	4	3	5	sgs	nad linią	8	2	5	4	40	2	Mstów	100	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-705	1	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-705	2	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-705	3	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-705	4	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-705	5	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-705	6	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-705	7	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-705	8	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-705	9	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-705	10	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-705	11	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-705	12	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-705	13	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-705	14	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-705	15	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Mstowska	s-705	16	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	7	40	5,5	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Mstowska	s-705	17	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	7	40	5,5	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Mstowska	s-705	18	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	7	40	5,5	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Mstowska	s-705	19	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	7	40	5,5	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Mstowska	s-705	20	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	7	40	5,5	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Mstowska	s-705	21	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	7	40	5,5	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Mstowska	s-705	22	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	7	40	5,5	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Kasztanowa	s-705	23	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	3,5	40	5	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Kasztanowa	s-705	24	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	3,5	40	5	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Kasztanowa	s-705	25	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	3,5	40	5	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Kasztanowa	s-705	26	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	3,5	40	5	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	1	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	2	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	3	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	4	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	5	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	6	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	7	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	8	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	9	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	10	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	11	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	12	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	13	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	14	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	15	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	16	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	17	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	18	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	19	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	20	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Leśna	s-201	21	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	5	4	37,5	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Spacerowa	s-201	22	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	3,5	40	5	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Spacerowa	s-201	23	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	3,5	40	5	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Spacerowa	s-201	24	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	3,5	40	5	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Spacerowa	s-201	25	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	0	3,5	40	5	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Słoneczna	s-201	26	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	2	0	5,5	39	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Słoneczna	s-201	27	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	2	0	5,5	39	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Słoneczna	s-201	28	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	2	0	5,5	39	4	Mstów	70	W	1
Latosówka	ul. Słoneczna	s-201	29	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	2	0	5,5	39	4	Mstów	70	W	1

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

[illegible]

Tabela inwentaryzacji opraw oświetlenia Gminy Mstów

Jaskrów	ul. Pogodna	złącze ZK 3854 z s-977	8	istniejący	slup betonowy	4	4	4	sgs	nad linią	8	1,5	5	5	40	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	1	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	2	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	3	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	4	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	5	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	6	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	7	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	8	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	9	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	10	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	11	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	12	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	13	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	14	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	15	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	16	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	17	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	18	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	19	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	20	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	21	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-910	22	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	1	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	2	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	3	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	4	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	5	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	6	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	7	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	8	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	9	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	10	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	11	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	12	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	13	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	14	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	15	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	16	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-282	17	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7,5	2	0	7,5	30	8	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-666	1	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-666	2	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-666	3	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-666	4	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-666	5	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-666	6	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-666	7	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-666	8	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-666	9	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-666	10	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-666	11	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-666	12	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-666	13	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jurajska	s-666	14	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Boczna	s-666	15	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Boczna	s-666	16	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Boczna	s-666	17	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Boczna	s-666	18	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Boczna	s-666	19	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Spacerowa	s-666	20	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Spacerowa	s-666	20	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Spacerowa	s-666	21	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Spacerowa	s-666	22	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Spacerowa	s-666	22	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	2	0	4,5	30	3	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Willowa	s-666	22	istniejący	slup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7	2	0	5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Willowa	s-666	22	istniejący	slup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	2	0	5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Willowa	s-666	22	istniejący	slup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7	2	0	5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Willowa	s-666	22	istniejący	slup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	2	0	5	35	1,5	Z.E.	70	W	1
Jaskrów	ul. Willowa	s-666	22	istniejący	slup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7	2	0	5	35	1,5	Z.E.	70	W	1
Jaskrów	ul. Willowa	stanowisko słupowe 9 U.G. z s-666	1	istniejący	slup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	2	0	5	35	1,5	Z.E.	70	W	1

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

Jaskrów	ul. Willowa	stanowisko słupowe 9 U.G. z s-666	2	istniejący	słup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7	2	0	5	35	1,5	Z.E.	70	W	1
Jaskrów	ul. Willowa	stanowisko słupowe 9 U.G. z s-666	3	istniejący	słup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	2	0	5	35	1,5	Z.E.	70	W	1
Jaskrów	ul. Willowa	stanowisko słupowe 9 U.G. z s-666	4	istniejący	słup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7	2	0	5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Willowa	stanowisko słupowe 9 U.G. z s-666	5	istniejący	słup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	2	0	5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Willowa	stanowisko słupowe 7/3 U.G. z s-666	1	istniejący	słup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7	2	0	5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Willowa	stanowisko słupowe 7/3 U.G. z s-666	2	istniejący	słup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7	2	0	5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Willowa	stanowisko słupowe 7/3 U.G. z s-666	3	istniejący	słup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	2	0	5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Willowa	stanowisko słupowe 7/3 U.G. z s-666	4	istniejący	słup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7	2	0	5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Willowa	stanowisko słupowe 7/3 U.G. z s-666	5	istniejący	słup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	2	0	5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	1	istniejący	słup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	2	istniejący	słup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	3	istniejący	słup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	4	istniejący	słup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	5	istniejący	słup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	6	istniejący	słup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	7	istniejący	słup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	8	istniejący	słup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	9	istniejący	słup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	10	istniejący	słup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	11	istniejący	słup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	12	istniejący	słup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	13	istniejący	słup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	14	istniejący	słup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	15	istniejący	słup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	16	istniejący	słup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	17	istniejący	słup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	18	istniejący	słup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	19	istniejący	słup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	20	istniejący	słup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	21	istniejący	słup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	22	istniejący	słup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	23	istniejący	słup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	24	istniejący	słup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	25	istniejący	słup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	26	istniejący	słup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	27	istniejący	słup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	28	istniejący	słup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	29	istniejący	słup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	30	istniejący	słup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Starowiejska	s-3	31	istniejący	słup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	6	1,5	0	6,5	30	1,5	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	1	istniejący	stalowy	4	3	3	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	2	istniejący	stalowy	3	3	4	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	3	istniejący	stalowy	4	3	3	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	4	istniejący	stalowy	3	3	4	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	5	istniejący	stalowy	4	3	3	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	6	istniejący	stalowy	3	3	4	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	7	istniejący	stalowy	4	3	3	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	8	istniejący	stalowy	3	3	4	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	9	istniejący	stalowy	4	3	3	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	10	istniejący	stalowy	3	3	4	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	11	istniejący	stalowy	4	3	3	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	12	istniejący	stalowy	3	3	4	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	13	istniejący	stalowy	4	3	3	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	14	istniejący	stalowy	3	3	4	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	15	istniejący	stalowy	4	3	3	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	16	istniejący	stalowy	3	3	4	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	17	istniejący	stalowy	4	3	3	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	18	istniejący	stalowy	3	3	4	sgs	zas. doziemne	8	2	0	8	45	4	Z.E.	150	W	1
Jaskrów	ul. Jaskrowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	19	istniejący	słup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	1,5	0	4,5	30	2	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jaskrowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	20	istniejący	słup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7	1,5	0	4,5	30	2	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jaskrowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	21	istniejący	słup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	1,5	0	4,5	30	2	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jaskrowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	22	istniejący	słup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7	1,5	0	4,5	30	2	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jaskrowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	23	istniejący	słup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	1,5	0	4,5	30	2	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jaskrowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	24	istniejący	słup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7	1,5	0	4,5	30	2	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Jaskrowska	stanowisko słupowe 31 U.G. z s-3	25	istniejący	słup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	1,5	0	4,5	30	2	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-909	1	istniejący	słup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7,5	1,5	0	7,5	40	6	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-909	2	istniejący	słup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7,5	1,5	0	7,5	40	6	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-909	3	istniejący	słup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7,5	1,5	0	7,5	40	6	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-909	4	istniejący	słup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7,5	1,5	0	7,5	40	6	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-909	5	istniejący	słup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7,5	1,5	0	7,5	40	6	Mstów	150	W	1

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

Jaskrów	ul. Częstochowska	s-909	6	istniejący	slup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7,5	1,5	0	7,5	40	6	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-909	7	istniejący	slup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7,5	1,5	0	7,5	40	6	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-909	8	istniejący	slup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7,5	1,5	0	7,5	40	6	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-909	9	istniejący	slup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7,5	1,5	0	7,5	40	6	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-909	10	istniejący	slup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7,5	1,5	0	7,5	40	6	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Częstochowska	s-909	11	istniejący	slup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7,5	1,5	0	7,5	40	6	Mstów	150	W	1
Jaskrów	ul. Rędzińska	s-909	12	istniejący	slup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	1	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Rędzińska	s-909	13	istniejący	slup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7	1	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Rędzińska	s-909	14	istniejący	slup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	1	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Rędzińska	stanowisko słupowe166 U.G. z s-909	1	istniejący	slup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	1	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Rędzińska	stanowisko słupowe166 U.G. z s-909	2	istniejący	slup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	7	1	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Jaskrów	ul. Rędzińska	stanowisko słupowe166 U.G. z s-909	3	istniejący	slup betonowy	4	3	3	sgs	pod linią	7	1	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	1	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	2	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	3	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	4	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	5	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	6	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	7	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	8	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	9	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	10	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	11	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	12	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	13	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	14	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	15	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	16	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	17	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	2
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	18	istniejący	slup wirobetonowy	4	3	4	sgs	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	2
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	19	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	20	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	sgs	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	21	istniejący	slup wirobetonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	22	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	23	istniejący	slup wirobetonowy	4	3	4	sgs	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	24	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	sgs	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	25	istniejący	slup wirobetonowy	4	3	4	sgs	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	26	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	sgs	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	27	istniejący	slup wirobetonowy	4	3	4	sgs	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	28	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	sgs	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	29	istniejący	slup wirobetonowy	4	3	4	sgs	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Targowa	s-187	30	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	sgs	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	3	Mstów	70	W	1
Cegielnia	Plac Targowy	stanowisko słupowe 38 U.G. z s-187	1	istniejący	slup wirobetonowy	5	3	5	sgs	nad linią	8	2,5	0	-	-	-	Mstów	70	W	3
Cegielnia	ul. Leśna	stanowisko słupowe 42 U.G. z s-187	2	istniejący	slup wirobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	2,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Leśna	stanowisko słupowe 42 U.G. z s-187	3	istniejący	slup wirobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	2,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Leśna	stanowisko słupowe 42 U.G. z s-187	4	istniejący	slup wirobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	2,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Krótka	stanowisko słupowe 42 U.G. z s-187	5	istniejący	slup wirobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	2,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Krótka	stanowisko słupowe 42 U.G. z s-187	6	istniejący	slup wirobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	2,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Krótka	stanowisko słupowe 42 U.G. z s-187	7	istniejący	slup wirobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	8	2,5	0	5	40	3,5	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Mstowska	s-338	1	istniejący	slup wirobetonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	2	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Mstowska	s-338	2	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	2	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Mstowska	s-338	3	istniejący	slup wirobetonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	2	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Mstowska	s-338	4	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	2	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Mstowska	s-338	5	istniejący	slup wirobetonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	2	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Mstowska	s-338	6	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	2	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Mstowska	s-338	7	istniejący	slup wirobetonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	2	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Mstowska	s-338	8	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	2	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Mstowska	s-338	9	istniejący	slup wirobetonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	2	Mstów	70	W	1
Cegielnia	ul. Mstowska	s-338	10	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,8	2	0	5,5	40	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Chopina	s-873	1	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Chopina	s-873	2	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Chopina	s-873	3	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Chopina	s-873	4	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Chopina	s-873	5	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Chopina	s-873	6	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Chopina	s-873	7	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Chopina	s-873	8	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Chopina	s-873	9	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Chopina	s-873	10	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Kilińskiego	s-873	11	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

[illegible]

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

Mstów	ul. Wolności	s-104	28	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	100	W	1	
Mstów	ul. Wolności	s-104	29	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	100	W	1	
Mstów	ul. Wolności	s-104	30	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	100	W	1	
Mstów	ul. Wolności	s-104	31	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	100	W	1	
Mstów	ul. Wolności	s-104	32	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	100	W	1	
Mstów	ul. Wolności	s-104	33	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	100	W	1	
Mstów	ul. Wolności	s-104	34	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	100	W	1	
Mstów	ul. Wolności	s-104	35	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	100	W	1	
Mstów	ul. Wolności	s-104	36	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	100	W	1	
Mstów	Plac Zabaw	stanowisko słupowe 198 z s-104	37	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	-	-	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	Plac Zabaw		stanowisko słupowe 198 z s-104	38	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	-	-	1	Mstów	70	W	1
Mstów	Plac Zabaw		stanowisko słupowe 198 z s-104	39	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	-	-	1	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Wolności	s-104	40	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Wolności	s-104	41	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	1	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	2	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	3	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	4	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	5	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	6	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	2	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	7	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	8	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	9	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	10	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	11	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	12	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	13	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	14	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	15	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	16	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	17	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	18	istniejący	slup wiobetonowy	5	3	5	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Sportowa	s-333	19	istniejący	slup wiobetonowy	4	3	4	siteco	nad linią	9	1,5	5	4	42	3	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Ogrodowa	s-1	1	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	100	W	1	
Mstów	ul. Ogrodowa	s-1	2	istniejący	slup betonowy	4	4	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	100	W	1	
Mstów	ul. Ogrodowa	s-1	3	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	100	W	1	
Mstów	ul. Ogrodowa	s-1	4	istniejący	slup betonowy	3	4	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	100	W	1	
Mstów	ul. Ogrodowa	s-1	5	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	100	W	1	
Mstów	ul. Ogrodowa	s-1	6	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	100	W	1	
Mstów	ul. Wyzwolenia	s-1	7	istniejący	slup wiobetonowy	4	4	4	siteco	nad linią	9	0,5	0	7	40	3	Mstów	150	W	1	
Mstów	ul. Wyzwolenia	s-1	8	istniejący	slup wiobetonowy	3	4	4	siteco	nad linią	9	0,5	0	7	40	3	Mstów	150	W	1	
Mstów	ul. Wyzwolenia	s-1	9	istniejący	slup wiobetonowy	4	4	4	siteco	nad linią	9	0,5	0	7	40	3	Mstów	150	W	1	
Mstów	ul. Wyzwolenia	s-1	10	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	nad linią	9	0,5	0	7	40	3	Mstów	150	W	1	
Mstów	ul. Wyzwolenia	s-1	11	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	nad linią	9	0,5	0	7	40	3	Mstów	150	W	1	
Mstów	ul. Wyzwolenia	s-1	12	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	nad linią	9	0,5	0	7	40	3	Mstów	150	W	1	
Mstów	ul. Wyzwolenia	s-1	13	istniejący	slup wiobetonowy	4	4	4	siteco	nad linią	9	0,5	0	7	40	3	Mstów	150	W	1	
Mstów	ul. Wyzwolenia	s-1	14	istniejący	slup wiobetonowy	4	4	4	siteco	nad linią	9	0,5	0	7	40	3	Mstów	150	W	1	
Mstów	ul. Wyzwolenia	s-1	15	istniejący	slup wiobetonowy	4	4	4	siteco	nad linią	9	0,5	0	7	40	3	Mstów	150	W	1	
Mstów	ul. Wyzwolenia	s-1	16	istniejący	slup wiobetonowy	3	3	4	siteco	nad linią	9	0,5	0	7	40	3	Mstów	150	W	1	
Mstów	ul. Partyzantów	s-1	17	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	nad linią	8	2	0	6	35	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Partyzantów	s-1	18	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	nad linią	8	2	0	6	35	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Partyzantów	s-1	19	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	nad linią	8	2	0	6	35	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Partyzantów	s-1	20	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	nad linią	8	2	0	6	35	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Partyzantów	s-1	21	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	nad linią	8	2	0	6	35	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Partyzantów	s-1	22	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	nad linią	8	2	0	6	35	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Partyzantów	s-1	23	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	nad linią	8	2	0	6	35	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Cmentarna	s-1	24	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	nad linią	8	2	0	6	35	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Cmentarna	s-1	25	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	nad linią	8	2	0	6	35	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Cmentarna	s-1	26	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	nad linią	8	2	0	6	35	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Częstochowska	s-1	27	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Częstochowska	s-1	28	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Częstochowska	s-1	29	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Częstochowska	s-1	30	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Częstochowska	s-1	31	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Częstochowska	s-1	32	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Częstochowska	s-1	33	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Częstochowska	s-1	34	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	40	1	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Kilińskiego	s-1	35	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Kilińskiego	s-1	36	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1	
Mstów	ul. Kilińskiego	s-1	37	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1	

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

Mstów	ul. Kilińskiego	s-1	38	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Kilińskiego	s-1	39	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Kilińskiego	s-1	40	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Kilińskiego	s-1	41	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Kilińskiego	s-1	42	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Kilińskiego	s-1	43	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Kilińskiego	s-1	44	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Kilińskiego	s-1	45	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Kilińskiego	s-1	46	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Krótka	s-1	47	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Krótka	s-1	48	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Krótka	s-1	49	istniejący	slup betonowy	4	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5	35	2	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Kościelna	s-1	50	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	100	W	1
Mstów	ul. Kościelna	s-1	51	istniejący	slup betonowy	4	4	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	150	W	1
Mstów	ul. Kościelna	s-1	52	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	150	W	1
Mstów	ul. Kościelna	s-1	53	istniejący	slup betonowy	3	4	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Kościelna	s-1	54	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Kościelna	s-1	55	istniejący	slup betonowy	4	4	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Kościelna	s-1	56	istniejący	slup betonowy	4	4	3	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Kościelna	s-1	57	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Kościelna	s-1	58	istniejący	slup betonowy	3	4	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Kościelna	s-1	59	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	8	1,5	0	6	36	1	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Targowa	s-1	60	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	4,5	40	0,5	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Targowa	s-1	61	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	4,5	40	0,5	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Targowa	s-1	62	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	4,5	40	0,5	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Targowa	s-1	63	istniejący	slup wirobetonowy	3	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	4,5	40	0,5	Mstów	70	W	1
Mstów	ul. Targowa	s-1	64	istniejący	slup wirobetonowy	4	3	3	siteco	nad linią	9	1,5	0	4,5	40	0,5	Mstów	70	W	1</

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

Wancerzów	Rajsko	s-204	12	istniejący	stalowy	3	3	4	sgs	pod linią	7	1,5	0	4	40	2	Mstów	70	W	1
Wancerzów	Rajsko	s-204	13	istniejący	stalowy	4	4	5	sgs	pod linią	7	1,5	0	4	40	2	Mstów	150	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	1	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	150	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	2	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	150	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	3	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	150	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	4	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	150	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	5	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	150	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	6	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	150	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	7	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	8	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	9	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	10	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	11	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	12	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	13	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	14	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	15	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	16	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	17	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	18	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	19	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	20	istniejący	stalowy	5	4	4	sgs	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	21	istniejący	stalowy	5	3	4	sgs	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	22	istniejący	stalowy	5	3	4	sgs	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	23	istniejący	stalowy	5	3	4	sgs	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	24	istniejący	stalowy	5	3	4	sgs	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	25	istniejący	stalowy	5	4	5	sgs	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	26	istniejący	stalowy	5	4	5	sgs	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	27	istniejący	stalowy	5	4	5	sgs	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	28	istniejący	stalowy	5	4	5	sgs	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	29	istniejący	stalowy	5	4	5	sgs	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	30	istniejący	stalowy	5	4	5	sgs	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 16 Stycznia	s-290	31	istniejący	stalowy	5	4	5	sgs	pod linią	7,5	1,5	5	6	38	5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	1	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	2	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	3	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	4	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	2
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	5	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	2
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	6	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	2
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	7	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	250	W	2
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	8	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	9	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	10	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	11	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	12	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	13	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	14	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	15	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	16	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	17	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	18	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Leśna	s-737	19	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Kościuszki	s-737	20	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Kościuszki	s-737	21	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Kościuszki	s-737	22	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Kościuszki	s-737	23	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Kościuszki	s-737	24	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Nadrzeczna	s-737	25	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Nadrzeczna	s-737	26	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Nadrzeczna	s-737	27	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Parkowa	s-737	28	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Parkowa	s-737	29	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Parkowa	s-737	30	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Parkowa	s-737	31	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Parkowa	s-737	32	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Nowa	s-737	33	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Nowa	s-737	34	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Nowa	s-737	35	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Nowa	s-737	36	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Nowa	s-737	37	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1

Załącznik 1 do AUDYT Mstów

Wancerzów	ul. Nowa	s-737	38	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Nowa	s-737	39	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Nowa	s-737	40	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Nowa	s-737	41	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 35-Lecie	s-737	42	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 35-Lecie	s-737	43	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 35-Lecie	s-737	44	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 35-Lecie	s-737	45	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 35-Lecie	s-737	46	istniejący	slup betonowy	3	3	3	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 35-Lecie	s-737	47	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 35-Lecie	s-737	48	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 35-Lecie	s-737	49	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 35-Lecie	s-737	50	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. 35-Lecie	s-737	51	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	0	5,5	35	1,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	1	istniejący	slup betonowy	5	4	5	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	100	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	2	istniejący	slup betonowy	5	4	5	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	100	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	3	istniejący	slup betonowy	5	4	5	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	100	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	4	istniejący	slup betonowy	5	3	5	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	100	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	5	istniejący	slup betonowy	5	3	5	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	100	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	6	istniejący	slup betonowy	5	4	5	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	7	istniejący	slup betonowy	5	4	5	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	8	istniejący	slup betonowy	4	4	4	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	9	istniejący	slup betonowy	5	3	5	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	10	istniejący	slup betonowy	5	4	5	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	11	istniejący	slup betonowy	5	4	5	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	12	istniejący	slup betonowy	5	4	5	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	13	istniejący	slup betonowy	4	4	4	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	14	istniejący	slup betonowy	5	4	5	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	15	istniejący	slup betonowy	5	4	5	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	16	istniejący	slup betonowy	5	4	5	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-273	17	istniejący	slup betonowy	5	4	5	sgs	pod linią	9	0,5	15	7,7	35	2,7	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-273	18	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	39	6	Mstów	150	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-273	19	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	39	6	Mstów	150	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-273	20	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	39	6	Mstów	150	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-273	21	istniejący	slup betonowy	4	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	39	6	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-273	22	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	39	6	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-273	23	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	39	6	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-273	24	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	39	6	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-273	25	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	39	6	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-273	26	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	39	6	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-273	27	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	39	6	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-273	28	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7	1,5	5	7	39	6	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Brukowa	s-273	29	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1	0	3,5	37	1	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Brukowa	s-273	30	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1	0	3,5	37	1	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Brukowa	s-273	31	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	8	1	0	3,5	37	1	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Brukowa	s-273	32	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	8	1	0	3,5	37	1	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Wąska	s-273	33	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	8	1	0	3,5	37	1	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Wąska	s-273	34	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	8	1	0	3,5	37	1	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Jaskrowska	s-273	35	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	nad linią	7	0,5	15	7	35	2,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Jaskrowska	s-273	36	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	nad linią	7	0,5	15	7	35	2,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Jaskrowska	s-273	37	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	nad linią	7	0,5	15	7	35	2,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Jaskrowska	s-273	38	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	nad linią	7	0,5	15	7	35	2,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Jaskrowska	s-273	39	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	nad linią	7	0,5	15	4	35	2,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Jaskrowska	s-273	40	istniejący	slup betonowy	4	4	4	siteco	nad linią	7	0,5	15	4	35	2,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Jaskrowska	s-273	41	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	nad linią	7	0,5	15	4	35	2,5	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-315 ZP-S przy ZSR 8758	1	istniejący	slup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	10,5	0,5	5	7	39	13	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-315 ZP-S przy ZSR 8758	2	istniejący	slup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	10,5	0,5	5	7	39	13	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-315 ZP-S przy ZSR 8758	3	istniejący	slup betonowy	4	4	5	sgs	pod linią	10,5	0,5	5	7	39	13	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-315 ZP-S przy ZSR 8758	4	istniejący	slup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	10,5	0,5	5	7	39	13	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-315 ZP-S przy ZSR 8758	5	istniejący	slup betonowy	4	4	5	sgs	pod linią	10,5	0,5	5	7	39	13	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-315 ZP-S przy ZSR 8758	6	istniejący	slup betonowy	4	4	4	sgs	pod linią	10,5	0,5	5	7	39	13	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-315 ZP-S przy ZSR 8758	7	istniejący	slup betonowy	4	4	4	sgs	pod linią	10,5	0,5	5	7	39	13	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-315 ZP-S przy ZSR 8758	8	istniejący	slup betonowy	3	3	4	sgs	pod linią	10,5	0,5	5	7	39	13	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-315 ZP-S przy ZSR 8758	9	istniejący	slup betonowy	4	4	5	sgs	pod linią	10,5	0,5	5	7	39	13	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-315 ZP-S przy ZSR 8758	10	istniejący	slup betonowy	4	4	4	sgs	zas. Doziemne	10,5	0,5	5	7	39	13	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Wyzwolenia	s-315 ZP-S przy ZSR 8758	11	istniejący	slup betonowy	4	4	3	sgs	zas. Doziemne	10,5	0,5	5	7	39	13	Z.E.	150	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-992	1	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	0,5	5	7	39	4	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-992	2	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	0,5	5	7	39	4	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-992	3	istniejący	slup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	0,5	5	7	39	4	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-992	4	istniejący	slup betonowy	4	4	5	siteco	pod linią	7,5	0,5	5	7	39	4	Mstów	70	W	1

Wancerzów	ul. Sadowa	s-992	5	istniejący	stłup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7,5	0,5	5	7	39	4	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-992	6	istniejący	stłup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7,5	0,5	5	7	39	4	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Sadowa	s-992	7	istniejący	stłup betonowy	3	3	4	siteco	pod linią	7,5	0,5	5	7	39	4	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Pogodna	s-992	8	istniejący	stłup betonowy	3	3	4	siteco	nad linią	7,5	0,5	5	5	39	4	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Pogodna	s-992	9	istniejący	stłup betonowy	4	4	5	siteco	nad linią	7,5	0,5	5	5	39	4	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Pogodna	s-992	10	istniejący	stłup betonowy	3	3	4	siteco	nad linią	7,5	0,5	5	5	39	4	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Pogodna	s-992	11	istniejący	stłup betonowy	4	4	5	siteco	nad linią	7,5	0,5	5	5	39	4	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Pogodna	s-992	12	istniejący	stłup betonowy	4	4	4	siteco	nad linią	7,5	0,5	5	5	39	4	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Pogodna	s-992	13	istniejący	stłup betonowy	4	4	4	siteco	nad linią	7,5	0,5	5	5	39	4	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Pogodna	s-992	14	istniejący	stłup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7,5	0,5	5	5	39	4	Mstów	70	W	1
Wancerzów	ul. Pogodna	s-992	15	istniejący	stłup betonowy	4	4	4	siteco	pod linią	7,5	0,5	5	5	39	4	Mstów	70	W	1